

Материал, область применения, норма расхода



Область применения

Шпаклевка для швов Фугенфюллер-Гидро изготовлена из гипса со специальными добавками (замедлителем схватывания, гидрофобизатором, водоудерживающими добавками). Степень гидрофобизации соответствует показателям гипсовых плит для перегородок (водопоглощение - не более 5 %).

Предназначена для:

- заделки швов (в комбинации с армирующей лентой) между влагостойкими гипсокартонными листами, а также для заделки в них трещин и дефектов;
 - приклеивания влагостойких гипсокартонных листов и комбинированных панелей к ровным поверхностям;
 - шпаклевания бетонных и гипсокартонных поверхностей тонким слоем.
 - монтажа и шпаклевания влагостойких гипсовых плит для перегородок;
- Безвредна для здоровья, не имеет запаха.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенная для шпаклевания, должна быть сухой, очищенной от пыли.

Приготовление

Засыпать шпаклевку в чистую холодную воду в соотношении прим. 1,5:1, равномерно распределяя по поверхности до образования сухих "островков", выдержать 2-3 минуты и перемешать шпателем до консистенции сметаны. Использовать чистые емкости и инструмент. Грязные емкости и инструмент сокращают время пользования раствором.

Норма расхода

Для заделки швов конструкций из гипсокартонных листов - около 0,3 кг/м².

Для монтажа перегородок из гипсовых плит - 1,5 кг/м².

Порядок работы

Время от момента засыпки шпаклевки в воду до начала схватывания - около 50 минут.

Работы следует производить, когда помещение не подвержено значительным колебаниям температуры и влажности, чтобы исключить какие-либо линейные расширения.

Минимальная температура в помещении при проведении работ +5 град С. Если в помещении предусматривается устройство наливного или асфальто-

вого пола, то шпаклевание следует проводить после укладки полов.

Шпаклевать при помощи шпателя, желательнее с рукояткой, снабженной отверткой для завинчивания выступающих шурупов.

Для соединения гипсовых плит Фугенфюллер-Гидро наносится на пазы и гребни таким образом, чтобы при установке следующей плиты клей немного выступал. Излишний клей снять шпателем.

Места установки крепежных элементов необходимо также зашпаклевать. После высыхания обнаруженные неровности удалить при помощи шлифовки. По окончании работ емкости и инструмент вымыть водой.

Хранение

Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал в поврежденных мешках пересыпать и использовать в первую очередь.

Срок хранения - 6 месяцев.

Сведения для заказа

Арт. 11303121 - упаковка в мешках по 25 кг